

資格登録停止措置の概要

1. 資格登録停止措置業者名

東亜道路工業株式会社(東京都港区六本木7-3-7)[7000000079]
北川ヒューテック株式会社(石川県金沢市神田1-13-1)[1000003508]
ワールド開発工業株式会社(長野県長野市若穂綿内7484番地)[1000025305]

2. 資格登録停止措置の期間

令和6年6月19日 ~ 令和6年7月2日(2週間)

3. 資格登録停止措置の地域

地域1 名古屋支社及び金沢支社が所掌する地域

4. 事実概要

当該資格登録者は、令和6年4月10日「北陸自動車道(特定更新等)金沢管内舗装補修工事(2022年度)」(金沢支社発注)において、中央分離帯改良工事中に、作業員の左足の甲が搭乗型2.5tコンパインドローラーの鉄輪に接触し、負傷させる事故を生じさせた。

5. 資格停止措置理由

資格登録者である上記の事業者が、不適切な安全管理の措置により、工事関係者事故を発生させたことは、中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領別表11第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事・調査等関係者事故)の措置要件に該当する。

<資格登録要領別表11>

措置要件	期間
(安全管理措置の不適切により生じた工事・調査等関係者事故) 7 会社の発注に係る工事・調査等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事・調査等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。	発生地域について 当該認定をした日から2週間以上4月以内

○問合せ先

中日本高速道路株式会社 契約審査部 発注審査課(052-222-3469)