# 資格登録停止措置の概要

### 1. 資格登録停止措置業者名

株式会社日本構造橋梁研究所(東京都千代田区岩本町3-8-15)[7000000510]

# 2. 資格登録停止措置の期間

令和6年7月29日 ~ 令和6年9月8日(6週間)

### 3. 資格登録停止措置の地域

地域1 名古屋支社及び金沢支社が所掌する地域

#### 4. 事実概要

当該資格登録者が請け負った「東海北陸自動車道 田尻橋基本詳細設計」「東海北陸自動車道 田 尻高架橋基本詳細設計」(金沢支社発注)の成果品について、現地盤高と設計における地盤高の設定 値との間に不整合が確認された。

## 5. 資格停止措置理由

資格登録者である上記事業者が、過失により工事・調査等を粗雑にしたことは、中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領別表11第2号(過失による粗雑工事・調査等)の措置要件に該当する。

#### 〈資格登録要領別表11〉

措置要件	期間
(過失による粗雑工事・調査等) 2 会社の発注に係る工事・調査等の施行に当たり、過失により工事・調査等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。	

### ○問合せ先

中日本高速道路株式会社 契約審査部 発注審査課(052-222-3469)